

**JUNTA DE ANDALUCIA  
CONSEJO INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA  
DELEGACION PROVINCIAL DE MALAGA**

4129151

MATRICULA



Número de identificación: **ZCFALTMO302530760**

Clasificación del vehículo:

**22-11** CAMION MMA > 12.000 KG CAJA ABIERTA **MT-2941-08-00484**

Nº CERTIFICADO


Marca:	Clase:	Altura total (mm):	-----
IVECO		3455	
Tipo: A1VM13	Anchura total (mm):	2550	
Variante: BM680F80ER	Via anterior/posterior (mm):	1985/1820	
Denominación comercial: ML180E28	Longitud total (mm):	8202	
Tara (kg): 8640	Voladizo posterior (mm):	2035	
MTMA/MMA 1ª E. (kg): 18000	Distancia eje 1º/2º (mm):	4815	
MTMA/MMA 2ª E. (kg): 7500	Distancia eje 2º/3º (mm):	-----	
MTMA/MMA 3ª E. (kg): 12000/11500	Distancia eje 3º/4º (mm):	-----	
MTMA/MMA 4ª E. (kg): -----	Distancia 5ª rueda/ult. (mm):	-----	
MNR S/F. c/F (kg): -----	Motor: Marca:	IVECO	
Neumáticos: 750/3500	Tipo: D-F4AE3681E*R		
Nº de asientos: 6-315/70R22,5 (*)	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	6/5880	
Volumen de bodega: 3	Potencia fiscal/real (C.V./KW):	29 92/205	

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la legislación vigente.

Fecha: **18-04-2008** Valdevera por:

Observaciones y reformas autorizadas:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24. MOTOR EURO 4. C.H. CHASIS CABINA: CI-2301. (\*) 154/150G. INCORPORA GRUA AUTOCARGA TRASCABINA MARCA FASSI, MODELO F110A23, Nº SERIE 7430 CAPACIDAD DE ELEVACION 10,3 Tkm. DISPONE DE: ANTIEMPOTRAMIENTO LATERAL AMPARADA EN EL INFORME H Nº 051A0756, SISTEMAS ANTIPROYECCION AMPARADA EN EL INFORME H Nº 061A0445/3, DISPOSITIVOS DE ALDBRADO Y SEÑALIZACION LUMINOSA AMPARADA EN EL INFORME H Nº 061A0445/2, EMPLAZAMIENTO DE PLACAS DE MATRICULA AMPARADA EN EL INFORME H Nº 061A0445/1, PROTECCION TRASERA AMPARADA EN EL INFORME H Nº 061A0445/4.





**INSPECCIONES TÉCNICAS**

<p>Fecha: 20-05-2019 Validez: 20-11-2019 Informe: 17012-19-055574 Km: 490580</p>	<p>Fecha: 06-11-2019 Validez: 20-05-2020 Informe: 17003-19-055055 Km: 504485</p>	<p>Fecha: 16-06-2020 Validez: 20-11-2020 Informe: 17003-20-010936 Km: 523774</p>
<p>Fecha: 26-11-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17007-20-147307 Km: 538,583</p>	<p>Fecha: 30-11-2020 Validez: 30-05-2021 Informe: 17003-20-048236 Km: 538,696</p>	<p>Fecha: 28-03-2021 Validez: 30-11-2021 Informe: 17003-21-024025 Km: 555,820</p>
<p>Fecha: 12-11-2021 Validez: 30-05-2022 Informe: 17003-21-058419 Km: 564,765</p>	<p>Fecha: 06-06-2022 Validez: 06-12-2022 Informe: 17003-22-029978 Km: 579,732</p>	<p>Fecha: 30-11-2022 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-22-058951 Km: 590,941</p>
<p>Fecha: 05-12-2022 Validez: 02-07-2023 Informe: 17012-22-140461 Km: 591,341</p>	<p>Fecha: 27-06-2023 Validez: 02-01-2024 Informe: 17003-23-033483 Km: 606,038</p>	<p>Fecha: 02-01-2024 Validez: 02-07-2024 Informe: 17003-24-000007 Km: 620,776</p>

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base	F.4 Altura total	O.1.1 Barra de tracción
A.2 Dirección del fabricante del vehículo base	F.5 Anchura total	O.1.2 Semirremolque
B.1 Nombre del fabricante del vehículo completado	F.5.1 Anchura máxima carrozable	O.1.3 Remolque eje central
B.2 Dirección del fabricante del vehículo completado	F.6 Longitud total	O.1.4 Remolque sin freno
C.1 Código ITV	F.6.1 Longitud máxima carrozable	O.2.1 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos mecánicos
C.1 Clasificación del vehículo	F.7 Via anterior	O.2.2 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos de inercia
C.V Control VIN	F.7.1 Via posterior	O.2.3 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
D.1 Marca	F.8 Voladizo posterior	O.3 Tipo de freno de servicio
D.2 Tipo / Variante / Versión	F.8.1 Voladizo máximo posterior carrozable	P.1 Cilindrada
D.3 Denominación comercial del vehículo	G Masa en Orden de marcha (MOM)	P.1.1 Nº y disposición de los cilindros
D.6 Procedencia	G.1 Masa en vacío para vehículos categoría L	P.2 Potencia del motor
E Número de identificación del vehículo completado	G.2 Masa Mínima Admisible del vehículo completado	P.2.1 Potencia Fiscal
EP Estructura de protección	J Categoría del vehículo	P.3 Tipo de combustible o fuente de energía
EP.1 Marca de la estructura de protección	J.1 Carrocería del vehículo	P.5 Código de identificación del motor
EP.2 Modelo de la estructura de protección	J.2 Clase	P.5.1 Fabricante o marca del motor
EP.3 Nº de homologación de la estructura de protección	J.3 Volumen de bodegas	Q Relación potencia/masa
EP.4 Nº identificativo de la estructura de protección	K Número de homologación del vehículo base	R Color
F1 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA)	K.1 Número de homologación del vehículo completado	S.1 Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillones
F.1.1 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en cada eje 1º/2º/3º...	K.2 Nº certificado TITV vehículo base	S.1.1 Cinturones de seguridad
F.1.5 Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	L Nº de ejes y ruedas	S.2 Nº de plazas de pie
F.2 Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L.0 Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	T Velocidad máxima
F.2.1 Masa Máxima autorizada en cada eje 1º/2º/3º/...	L.1 Ejes motrices	U.1 Nivel sonoro en parado
F.3 Masa Máxima Técnicamente Admisible del conjunto (MMTAC)	L.2 Dimensiones de los neumáticos	U.2 Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.3.1 Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMC)	M.1 Distancia entre ejes 1º-2º-2º-3º	V.7 Emisiones de CO <sub>2</sub>
	M.4 Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	V.8 Emisiones de CO
	O.1 Masa Remolcable con frenos/Masa remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de:	V.9 Nivel de emisiones
		Z Año y nº de orden de la serie contra
		(1) Código pdf 417.

INSPECCIONES TÉCNICAS	
<p>Fecha: 27-12-2024 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-24-064164 Km: 651.224</p>	<p>Fecha: 08-01-2025 Validez: 08-07-2025 Informe: 17003-25-000749 Km: 651.542</p>
<p>Fecha: 13-06-2025 Validez: 08-01-2026 Informe: 17003-25-031285 Km: 655.961</p>	<p>Fecha: 07-04-2015 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>
<p>Fecha: 26-06-2024 Validez: 02-01-2025 Informe: 17003-24-030136 Km: 635.416</p>	<p>Fecha: 07-11-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17012-18-940362 Km: 470171</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17007-17-052823 Km: 416188</p>	<p>Fecha: 14-11-2018 Validez: 14-05-2019 Informe: 17012-18-042761 Km: 470500</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17007-17-052823 Km: 416188</p>	<p>Fecha: 17-04-2017 Validez: 17-04-2018 Informe: 17007-17-052823 Km: 416188</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17007-17-052823 Km: 416188</p>	<p>Fecha: 13-04-2018 Validez: 08-11-2018 Informe: 17007-18-062237 Km: 451106</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17007-17-052823 Km: 416188</p>	<p>Fecha: 13-05-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17012-19-053545 Km: 489758</p>

INSPECCIONES TÉCNICAS	
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>	<p>Fecha: 09-04-2015 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>	<p>Fecha: 05-10-2016 Validez: 12-09-2016 Informe: 17003-16-02968 Km: 382137</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>	<p>Fecha: 09-04-2019 Validez: 17-04-2019 Informe: 17003-19-031285 Km: 655.961</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>	<p>Fecha: 17-04-2017 Validez: 17-04-2018 Informe: 17007-17-052823 Km: 416188</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>	<p>Fecha: 13-04-2018 Validez: 08-11-2018 Informe: 17007-18-062237 Km: 451106</p>
<p>Fecha: 07-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17003-15-042761 Km: 470171</p>	<p>Fecha: 13-05-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17012-19-053545 Km: 489758</p>

A - 04129151/-----

Nº de bastidor: ZCFA1TM0302530760  
 Nº de matrícula: 0190GDLD  
 Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: